

1. fotó Lerobbant homlokzatú épület rehabilitáció el tt



2. fotó Lakótelepi épület homlokzatának felújítása



3. fotó Panelépület küls h szigetelése és a nyílászárók cseréje a rehabilitációs program keretében



4-7. fotók Lakóépületek homlokzatának felújítása



8. fotó Új épületkarakter kialakítása homlokzatszínézéssel



9. fotó A homlokzat átalakítása színezéssel és plasztikával



10. fotó Az erkély beüvegezése és új lakásbejárat kialakítása a belső udvar felől



11. fotó Magastet imitálása lapostet vel rendelkező lakóépületeken



12. fotó Tet tér-beépítés magastet kialakításával
(balra középmagas lakóépületek lapostet vel, jobbra magastet vel)



13-15. fotók Példák a lakóépületek bejáratának átalakítására



16. fotó Mélygarázs utólagos kialakítása lakótelepi környezetben



17. fotó Az elkészült mélygarázs felett zöldterületek, játszóterek kialakítására nyílik lehetőség



18. fotó A lakások és a belső udvarok kapcsolatának megteremtése feljáró hozzáépítésével (a lépcső egyúttal a mélygarázsok megközelítésére is szolgál)



19. fotó Bevásárlóközpont felépítése a hiányos szolgáltatási struktúra javítására



20. fotó A szabadidős és sportolási lehetőségek javítása uszoda építésével



21. fotó Gondozott zöldterület a kapubejárat mellett



22. fotó Virágos ablakpárkány dísznövényekkel



23. fotó Rehabilitált játszótér lakótelepi környezetben

