

## H technikai felújítás költségeinek vizsgálata (Szeged, 1998)

Épület címe	Lakásszám	Felújítás m szakai tartalma					Alapterület-egységre jutó költség	Bérlemény m2-re jutó nettó költség				
		Homlokzati h szig.	Ablakcsere	Tet szigetelés	Magastet	Gépezet		Homlokzati h szig.	Ablakcsere	Tet szigetelés	Magastet	Gépezet
Olajbányász tér 1.	159	Ásványgyapot, festés	Panoráma lakásban, folyosón Sucho	Nem készült	Nem készült	Új radiátor, rézcs hálózat, vízórák, h mennysisémér k	20567	6292	7888	0	0	4969
Kereszttöltés u. 29.	210	Ásványgyapot, színes vékonyvakolat	Panoráma lakásban, folyosón fémablak	Nem készült	Készült	Vízórák, termoszelep, szel zés	18233	4539	5527	0	3199	4744
Csongrádi sgt. 76.	60	Ásványgyapot, vékonyvakolat festés	Panoráma	Nem készült	Nem készült	Vízórák, termoszelep	11577	5291	4095	0	0	1142
Székely sor 21.	300	Nikecell, színes vékonyvakolat	Ablakfelújítás	Nem készült	Nem készült	Vízórák, termoszelep	8717	4097	3225	0	0	1375
Temesvári krt. 36.	120	Ásványgyapot, festés	Üvegcsere	Nem készült	Nem készült	Vízórák, költségelosztók, kazánjavítás	12746	5137	753	0	0	3939
Roosevelt tér 10-11.	59	Nikecell	SOFA	Nem készült	Nem készült	Vízórák, költségelosztók, folyosón radiátorcsere	19554	6378	4730	3198	0	2578
Kemes u. 3., 5.	60	Nikecell	BÉFA	Nem készült	Nem készült	Vízórák, költségelosztók	13190	6320	4070	1810	0	780

